耐候钢焊
依钢种、板厚及拘束度的不同，焊接时为防止冷裂，焊前须预热50-150℃，焊接中保持
100℃ - 150℃之间的道
立、仰焊
22-27