护气体易受风的影响而致气体保护不良，产生气孔。

3、室外施焊时